

## LE PLAN DE QUALIFICATION EUROFINS ENVIRONEX POUR LA VAPE



### ÉTAPE 1 : LIXIVIATION/EXTRACTION

- 1) Métal lourd extractible en huile - consommation d'huile post/pré-vape
- 2) Extractible en huile inconnu
- 3) Stabilité lixiviable

### ÉTAPE 2 : ANALYSE DE FUMÉE

- 1) Puissance de la fumée
- 2) Contamination chimique de la fumée
- 3) Uniformité du contenu de la bouffée (cannabinoïdes)

### ÉTAPE 3 : TRAITEMENT

- 1) Température de vape
- 2) Variation du poids de la cartouche
- 3) Solvants résiduels
- 4) Acétate de vitamine E
- 5) Formaldéhyde
- 6) Pesticides
- 7) Autres analyses chimiques

NOTRE ENGAGEMENT  
ENVERS LA QUALITÉ



- QUALITÉ DES ANALYSES
- PROGRAMME DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

- FORMATION DU PERSONNEL POUR RÉPONDRE AUX PLUS HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ

### Longueuil (Laboratoire)

2350, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1G8

Téléphone : 514 332-6001